

ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ - ТАБЛИЦА

	высокий вакуум $10^{-7} \div 10^{-3}$ гПа	средний вакуум $10^{-3} \div 1$ гПа	предварительный вакуум $1 \div 1000$ гПа	давление $0 \div 0,1$ МПа
Компрессоры сухие тип А				_____
Насосы сухие тип А...Р			_____	
Маслонасосы ротационные тип АТ/А			_____	
Маслонасосы ротационные тип АL, АW		_____	-----	
Маслонасосы ротационные тип ВL, ВW, ВWС		_____	-----	
Насосы "Рута"		_____	—	
Диффузионные насосы типа РDО	_____			

- _____ работа постоянная и кратковременная без ограничений
- ----- кратковременная работа в течение нескольких минут